

Autonome Provinz Bozen-Südtirol



Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige

Abteilung 38
Mobilität
Amt für Seilbahnen

Ripartizione 38
Mobilità
Ufficio trasporti funiviari

Prot. Nr. 38.3/75.06.04/D/

Ihr Z. / Vs. Rif.

Bozen / Bolzano, 19.10.2007

Ai concessionari di
funivie bifune a va e vieni

A tutti i tecnici responsabili di
funivie bifune a va e vieni

LORO INDIRIZZI

p.c. Alla ditta
Doppelmayr Italia Srl
Zona Industriale 14
39100 LANA BZ

CIRCOLARE N° 1/2007

Funivie bifune a va e vieni con comando elettrico delle porte di vettura

Durante la fase di apertura con comando elettrico delle porte di vettura di funivie bifune a va e vieni, alcuni bambini sono rimasti incastrati con le dita tra la porta ed il relativo telaio ed hanno riportato ferite leggere.

La invitiamo pertanto a controllare la distanza tra la porta ed il relativo telaio ed a prendere i provvedimenti del caso per eliminare questa fonte di pericolo, anche interpellando la ditta costruttrice.

La distanza tra la porta ed il relativo telaio non dovrebbe superare 3 mm, e sono da evitare arrotondamenti eccessivi degli spigoli.

In attesa di riscontro per iscritto,
saluta cordialmente

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Dott. ing. Markus Pitscheider)