

Autonome Provinz Bozen-Südtirol



Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige

Abteilung V:
Wirtschaftsprogrammierung, Raumordnung und
geförderter Wohnbau, Umwelt und Beförderungswesen
Amt für Seilbahnen - technischer Dienst

Ripartizione V:
Programmazione economica, coordinamento territoriale
ed edilizia economica popolare, ambiente e trasporti
Ufficio trasporti funiviari - servizi tecnici

3640
Prot. Nr. V /

Ihr Z. / Vs. rif.

Bozen / Bolzano

19.10.1993

**Ai Concessionari
di linee funiviarie
LORO SEDI**

**Ai Tecnici Responsabili
di impianti funiviari
LORO SEDI**

CIRCOLARE N° 5 /1993

**Oggetto: Segnalazione di incidenti o anormalità di
esercizio interessanti gli impianti funiviari in
servizio pubblico**

La segnalazione all'autorità di sorveglianza dell'accadimento di incidenti o anormalità di esercizio in impianti funiviari aperti al servizio di pubblico trasporto è, per il tecnico responsabile incaricato, un obbligo di legge, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", ribadito altresì dall'art. 2 del regolamento d'esecuzione all'art. 27 della legge provinciale dell'8.11.73, n. 87.

Poichè nel passato, anche recente, le segnalazioni pervenute non sempre sono state tempestive, né complete di dati e notizie utili alla più efficace comprensione degli eventi e/o dei provvedimenti assunti, questo ufficio ha predisposto il modello allegato, nell'intento di fornire una guida esaustiva, che riduca la possibilità di dimenticanze od omissioni.

Con la presente se ne chiede l'utilizzazione generalizzata ogniquale volta ricorra il caso, durante le fasi di esercizio, di un evento significativo, così come definito in calce al modello medesimo; notando che detta definizione è stata desunta dalla norma UNI 7617/76 relativa al rilevamento e segnalazione di dati relativi a incidenti o anormalità di esercizio interessanti servizi pubblici di trasporto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
dott.ing. Heinrich Brugger

Allegato