

Autonome Provinz Bozen-Südtirol



Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige

Abteilung 38
Verkehr und Transportwesen
Amt für Seilbahnen

Ripartizione 38
Traffico e trasporti
Ufficio trasporti funiviari

Prot. Nr. 38.3.75.06.04/D/ 1457

Ihr Z. / Vs. Rif.

Bozen / Bolzano, 11.04.2003

A tutti i concessionari
di impianti a fune

A tutti i
tecnici responsabili
di impianti a fune

LORO INDIRIZZI

CIRCOLARE N° 4/2003

Controllo a vista delle pedane di lavoro dei sostegni

Negli ultimi tempi sono state constatate delle cricche su pedane di lavoro di sostegni anche di costruzione relativamente recente.

Pertanto, in occasione dei controlli periodici, le pedane di lavoro vanno sottoposte ad un esame a vista particolarmente accurato.

In ogni caso le eventuali cricche vanno risanate unicamente secondo le istruzioni della ditta costruttrice.

Si richiama l'attenzione sul fatto che la presenza di cricche va segnalata all'Ufficio scrivente.

Si prega di divulgare la presente circolare ai Capi servizio ed ai macchinisti degli impianti.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Dott.ing. Heinrich Brugger

I-39100 Bozen • Crispi-Str. 10 • V. Stock
Tel. 0471/414600 • Fax 0471/414616

I-39100 Bolzano • Via Crispi 10 • V° piano
e-Mail Heinrich.Brugger@provinz.bz.it

Homepage : <www.provinz.bz.it/Transportwesen/3803/Seilbahnen> / <www.provincia.bz.it/Trasporti/3803/Funivie>
MwSt. Nr. / Part. IVA 00390090215