

Prot. N. Tr/ 286

39100 Bolzano-Bozen, 11.1.1980

Riferimento:

Via C. Battisti - Battisti-Straße, 23
Tel. 40188

Bezug:

Oggetto: Funivie bifuni.

Gegenstand: Ispezione delle funi traenti all'attacco
con il carrello delle vetture.

A tutti i concessionari
di funivie bifuni
LORO SEDI

A tutti i tecnici responsabili
di funivie bifuni
LORO SEDI

CIRCOLARE N. 3/80

Onde evitare il verificarsi di rotture di fili, dovute a fenomeni di fatica, nelle funi traenti delle funivie bifuni in vicinanza dell'attacco con il carrello delle vetture, si dovranno osservare - tra l'altro - le seguenti prescrizioni:

- eseguire con periodicità mensile i controlli delle funi in corrispondenza degli attacchi con i carrelli delle vetture;
- sostituire le teste fuse per l'attacco delle funi traenti ai carrelli almeno ogni cinque anni;
- provvedere allo scorrimento delle funi traenti sui tamburi di collegamento ai carrelli almeno ogni due anni;
- curare l'efficienza degli eventuali dispositivi ammortizzatori previsti.

I tecnici responsabili degli impianti dovranno presentare una dettagliata relazione sui controlli eseguiti in corrispondenza degli attacchi delle funi traenti.

Le disposizioni di cui sopra dovranno essere aggiunte alle prescrizioni particolari del regolamento di esercizio e portati a conoscenza ai capi servizi.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI
IN CONCESSIONE

dott.ing. Heinrich Brugger

