

**AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL** **PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE**



ABTEILUNG V:
WIRTSCHAFTSPROGRAMMIE-
RUNG, RAUMORDNUNG UND
GEFÖRDERTER WOHNBAU,
UMWELT UND BEFÖRDERUNGS-
WESEN

AMT FÜR
SEILBAHNEN -
TECHNISCHER DIENST

RIPARTIZIONE Vª:
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
COORDINAMENTO TERRITORIALE
ED EDILIZIA ECONOMICA
POPOLARE, AMBIENTE E
TRASPORTI

UFFICIO TRASPORTI
FUNIVIARI -
SERVIZI TECNICI

ASSESSORAT FÜR UMWELTSCHUTZ UND TRANSPORTWESEN
ASSESSORATO ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE ED AI TRASPORTI

A tutti i
tecnici responsabili
di funivie bifuni

LORO INDIRIZZI

Prot. Nr. V/85 3768

Ihr Schreiben
Vs. scritto

Bozen,
Bolzano,

18. 09. 87

A tutti i
concessionari
di funivie bifuni

LORO INDIRIZZI

CIRCOLARE n. 2/87

Oggetto: Controlli non distruttivi nella zona degli attacchi
delle funi traenti di funivie bifuni a va e vieni.

Con riferimento al Decreto Ministeriale del 12.07.1982
n. 1745(56)71.31 ed alla circolare Ministeriale D.G.N. 139/
1987; D.C. VN. 33/1987 questo Ufficio fa presente, che l'art.
3.8.5. di detto Decreto prevede, oltre agli esami magnetoin-
duttivi della fune traente, che detta fune traente venga sot-
toposta ad efficaci controlli non distruttivi nella zona di
attacco al carrello (con testa fusa o tamburello), allo scopo
di ottenere esaurienti informazioni circa lo stato interno
della fune anche nelle citate zone.

I tecnici responsabili ed il concessionario dovranno per-
tanto effettuare detti controlli e prove con le periodicità
indicate dal Decreto Ministeriale del 12.07.1982 e comunica-
re i risultati a questo Ufficio.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Dr. Ing. Heinrich Brugger)

I-39100 BOZEN	I-39100 BOLZANO
CESARE-BATTISTI-STRASSE 23	VIA CESARE BATTISTI 23
TEL. (0471) 994600	TEL. (0471) 994600
STEUER-NR. 00390090215	COD. FISC. 00390090215
PARTEIENVERKEHR 9.00-12.00	ORARIO PER IL PUBBLICO 9.00-12.00