

ABTEILUNG V:
WIRTSCHAFTSPROGRAMMIE-
RUNG, RAUMORDNUNG UND GE-
FÖRDERTER WOHNBAU, UMWELT
UND BEFÖRDERUNGSWESEN

RIPARTIZIONE V^a:
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
COORDINAMENTO TERRITORIALE
ED EDILIZIA ECONOMICA POPO-
LARE, AMBIENTE E TRASPORTI

AMT FÜR
SEILBAHNEN -
TECHNISCHER DIENST

UFFICIO TRASPORTI
FUNIVIARI - SERVIZI
TECNICI

A tutti i Tecnici responsabili di
funivie bifuni con movimento
a va e vieni

LORO SEDI

Prot. Nr. V / 85

4004

Ihr Schreiben
Vs. scritto

Bozen,
Bolzano,

26.10.1984

A tutti i concessionari di
funivie bifuni con movimento
a va e vieni

LORO SEDI

Oggetto : Esclusione temporizzata degli interruttori delle porte
sulle vetture di funivie bifuni con movimento a va e vieni

In seguito a disservizi ed incidenti avvenuti su funivie bifuni con movimento a va e vieni, la cui causa è da imputare all'esclusione temporizzata degli interruttori delle porte sulle vetture, lo scrivente Ufficio dispone che il controllo di chiusura delle porte delle vetture resti attivato per tutto il tempo durante il quale i freni dell'organo motore non siano completamente chiusi.

Si ricorda altresì che la chiusura delle porte deve essere assicurata mediante serratura che impedisca la loro apertura involontaria.

Dovrà essere inviata risposta di ottemperanza alle soprainpartite disposizioni prima dell'inizio della prossima stagione invernale 1984/1985.

Distinti saluti

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Dott. ing. Heinrich Brugger

