

**AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL** **PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE**



ABTEILUNG V:
WIRTSCHAFTSPROGRAM-
MIERUNG, RAUMORDNUNG UND
GEFÖRDERTER WOHNBAU,
UMWELT UND
BEFÖRDERUNGSWESEN

AMT FÜR
SEILBAHNEN-
TECHNISCHER DIENST

RIPARTIZIONE V*
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
COORDINAMENTO TERRITORIALE
ED EDILIZIA ECONOMICA
POPOLARE, AMBIENTE E
TRASPORTI

UFFICIO TRASPORTI
FUNIVIARI-
SERVIZI TECNICI

ASSESSORAT FÜR TRANSPORTWESEN,
GEFÖRDERTEN WOHNBAU UND FÜR SORGE
ASSESSORATO AI TRASPORTI, EDILIZIA
ABITATIVA AGEVOLATA E ASSISTENZA

A tutti i concessionari
di impianti a fune
LORO SEDI

A tutti i
Tecnici Responsabili
di impianti a fune
LORO SEDI

Prot. Nr. V / 85 4273

Ihr Schreiben
Vs. scritto

Bozen,
Bolzano,

17.10.1991

CIRCOLARE N. 3/1991

Oggetto : Prevenzione degli infortuni sugli impianti funiviari

In occasione delle visite annuali o biennali effettuate sugli impianti a fune da parte di questo Ufficio, si è constatato che vengono adottati cinturoni di sicurezza, i quali non sono idonei per l'applicazione prevista, anche se provvisti di contrassegno ENPI. A tale proposito si rammenta, che non è attualmente prescritta alcuna omologazione per tali cinture e imbragature di sicurezza.

Il Decreto Ministeriale del 4.1.1972 (art.93) prevede che i lavoratori esposti al pericolo di caduta devono essere attrezzati con idonee imbragature di sicurezza. Tali imbragature comprendono delle cinture passanti sopra le spalle e in mezzo alle gambe, allo scopo di evitare gravi ferite nel caso di caduta. Tali imbragature devono altresì comprendere due funi di trattenuta, affinché in ogni momento sia garantita la sicurezza contro la caduta.

Inoltre questo Ufficio intende richiamare tutti i preposti e i lavoratori al rispetto delle disposizioni antiinfortunistiche durante la salita sui sostegni come pure durante le ispezioni ed i lavori di manutenzione sulle pedane dei sostegni; in ogni caso e incondizionatamente, è necessario assicurarsi tramite le imbragature di sicurezza dotate di doppia fune di trattenuta. I binari di scorrimento con i relativi dispositivi mobili di anticaduta, che oggi spesso vengono adottati per salire sui sostegni, devono venir realizzati in maniera tale che i dispositivi mobili possano scorrere nelle due direzioni, senza l'ausilio di una guida manuale, cosicché le due mani possono venir utilizzate per garantire la presa sicura sulle scale di accesso.

I concessionari e i datori di lavoro, ai sensi dell'art. 4.7 del D.P.G.P. del 10.8.1976 e dell'art. 87 del D.M. 4.1.1972 sono invitati a mettere a disposizione tali mezzi personali di protezione, mentre i Tecnici Responsabili, per quanto di loro competenza ed in particolar modo i Capi Servizio sono incaricati di far rispettare con severità tali misure di sicurezza.

Il contenuto di questa circolare, per quanto attiene la responsabilità del Capo servizio e del rimanente personale dell'impianto, deve essere portato a conoscenza di questi in modo chiaro.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Dott.ing. Heinrich Brugger

I-39100 BOZEN
CESARE-BATTISTI-STRASSE 23
TEL. (0471) 994600
STEUER-NR. 00390090215
PARTEIENVERKEHR 9.00-12.00

I-39100 BOLZANO
VIA CESARE BATTISTI 23
TEL. (0471) 994600
COD. FISC. 00390090215
ORARIO PER IL PUBBLICO 9.00-12.00