

Prot. N. Tr/ 285

39100 Bolzano-Bozen, ... 11.1.1980

Riferimento:

Via C. Battisti - Battisti-Straße, 23
Tel. 40188

Bezug:

Oggetto: Funivie monofuni e bifuni.
Gegenstand: Caratteristiche dei materiali.

A tutti i concessionari
di impianti a fune
LORO SEDI

A tutti i tecnici responsabili
di impianti a fune
LORO SEDI

A tutti i costruttori
di impianti a fune
LORO SEDI

CIRCOLARE N. 2/80

A seguito della lettera prot. n. 4334 del 6.11.1979 dello scrivente Ufficio (nota n. 1840(56) 71.30 dd. 16.7.1979 del Ministero dei Trasporti) ed in esito alle richieste di chiarimenti pervenute nei riguardi dell'applicazione delle disposizioni impartite con la predetta nota, si precisa :

- a) per gli alberi ed i perni interessanti la sicurezza che devono essere sottoposti agli esami ed alle prove di cui alle UNI 6787-71, qualora si tratti di acciai non legati o legati da bonifica di cui alle UNI 7845-78, può essere consentito che le provette per le prove di trazione e di resilienza vengano prelevate non nella zona di metà raggio come indicato dalle UNI 6787-71, ma ad una distanza dalla superficie di 12,5 mm per diametri da 25 a 250 mm;
- b) le condizioni di accettazione di eventuali difetti che si possano presentare all'esame magnetoscopico devono essere riferite a quelle più rigorose indicate nell'appendice B delle UNI 6787-71.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI
IN CONCESSIONE

dott. ing. Heinrich Brugger

