

**PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
ALTO ADIGE**

RIPARTIZIONE V - UFFICIO TRASPORTI
Servizi Funiviari

**AUTONOME PROVINZ BOZEN
SÜDTIROL**

ABTEILUNG V - AMT FÜR TRANSPORTWESEN
Seilbahnlinien

Prot. N. Tr/ 2435

39100 Bolzano-Bozen, 14.5.1982

Riferimento:

Via C. Battisti - Battisti-Straße, 23
Tel. 40188

Bezug:

Oggetto: Verifiche da effettuare sugli impianti elettrici di
Gegenstand: impianti a fune (bifuni, monofuni e sciovie).

A tutti i concessionari
di impianti funiviari

CIRCOLARE N. 4/82

LORO SEDI

A tutti i tecnici responsabili
di impianti funiviari

LORO SEDI

In seguito ad un disservizio avvenuto nella parte elettrica di un impianto seggioviario si è verificato il fatto che, venuta meno l'azione del motore principale, non è seguito l'intervento del freno di servizio tanto da richiedere l'intervento del macchinista sul freno di emergenza.

Si prescrive pertanto che sia verificato praticamente, a cura del Tecnico responsabile, l'impianto elettrico ed in particolare che i circuiti di comando siano tali da assicurare che, venendo meno l'azione del motore principale, di riserva o di emergenza, intervengano sicuramente i freni di servizio (art. 18 del D.P.R. 18 ottobre 1957, n. 1367).

In caso non risultino soddisfatte le richieste sopracitate dovrà essere modificato l'impianto elettrico ed inviato a questo Ufficio, per l'approvazione, il relativo nuovo schema elettrico entro il 31 ottobre 1982. In caso di richieste soddisfatte sarà sufficiente la comunicazione scritta dell'avvenuto controllo con esito positivo entro il termine sopra indicato.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
TRASPORTI FUNIVIARI

(Dott. Ing. Heinrich Brugger)

