



046.023- Fürstenbeurg – Burgeis Gemeinde Mals
Lecksuche und Reparatur Hauptabwasserleitung
Protokoll für die Ausführung von Arbeiten im Dringlichkeitswege
art. 140 del D.Lgs. 360/2023

Begründung der Dringlichkeit:

Am 30.11.2023 wurde das Amt für technische Gebäudeverwaltung seitens der Schulverwaltung informiert, dass in einer Wiese unterhalb der Burg ein massiver Abwasseraustritt ersichtlich geworden ist, siehe Fotos im Anhang.

Vermutliche Ursache:

Vermutlich ist die Abwasserleitung der Fürstenburg, welche in diesem Bereich über den Burghügel in das Hauptabwassernetz einmündet, defekt und hat den Schmutzwasseraustritt verursacht.

Notwendige Arbeiten:

Zum Schutze des darunter befindlichen Fließgewässers muss dringend im Bereich des Schwarzwasseraustrittes aufgebaggert werden, die Leckstelle des Abwasserrohres lokalisiert und repariert werden.

In Anbetracht obiger Ausführungen;

und nach Feststellung der Verfügbarkeit der unten angeführten Unternehmen obige Arbeiten unverzüglich durchzuführen

beauftragt der Unterfertigte Amtsdirektor:

Das Unternehmen Marseiler Bau GmbH, Meranerstrasse 9/a, 39020 Schluderns mit den Baumeisterarbeiten zu beauftragen.

Das genannte Unternehmen wird ersucht der schreibenden Verwaltung sobald als möglich die Kostenaufstellung der durchgeführten Arbeiten zwecks Bewertung der Preisangemessenheit zu übermitteln.

Mit freundlichen Grüßen

Der Techniker
Ralph Rathiens

Der Amtsdirektor
Luca Carmignola

01.12.2023

ANLAGEN:

Fotos Abwasseraustritt Wiese unterhalb Burg

