



Amt für technische Gebäudeverwaltung

Ufficio per la gestione tecnica delle costruzioni

097.001- Landesfeuerwehrschule - Terlan - Vilpian - Brauereistr. 18

Dringender Eingriff zwecks Kontrolle der Ziegeldecken in den Zimmern

**Protokoll für die Ausführung von Arbeiten im Dringlichkeitswege
art. 140 del D.Lgs. 360/2023**

Begründung der Dringlichkeit:

Am Nachmittag des 14. Oktober 2025 kam es in einem der Zimmer zu einem Zwischenfall: Ein Teil der Ziegeldecke samt Verputz – mit einer geschätzten Größe von etwa 2 Metern Länge und 0,4 Metern Breite – hat sich gelöst und ist auf den Boden herabgestürzt.

Bei der heutigen Begutachtung konnten keinerlei Anzeichen von Wasserinfiltrationen festgestellt werden. Die Ursache für den Deckenabbruch scheint daher nicht auf Feuchtigkeit oder Wasserschäden zurückzuführen zu sein. Weitere Untersuchungen zur Klärung des Vorfalls sind erforderlich und auch die anderen Zimmer müssen überprüft werden.

Notwendige Arbeiten:

Um die Sicherheit der Besucher sowie den reibungslosen Ablauf des Dienstbetriebs gewährleisten zu können, ist eine umgehende Überprüfung sämtlicher Deckenbereiche erforderlich. Im Anschluss daran sollen geeignete Maßnahmen zur Sicherung der Deckenstrukturen getroffen werden, um potenzielle Gefährdungen künftig auszuschließen.

In Anbetracht obiger Ausführungen;

und nach Feststellung der Verfügbarkeit der unten angeführten Unternehmen obige Arbeiten unverzüglich durchzuführen

beauftragt der Unterfertigte Amtsdirektor:

Den Techniker Ing. Carlo Noselli und Fa. Pietro Bonadio mit der Durchführung aller erforderlichen Dienstleistungen und Arbeiten.

Der Freiberufler und das genannte Unternehmen werden ersucht der schreibenden Verwaltung so bald als möglich die Kostenaufstellung der durchgeführten Dienstleistung/Arbeiten zwecks Bewertung der Preisangemessenheit zu übermitteln.

Mit freundlichen Grüßen

Der Techniker
Hannes Rungger

Der Amtsdirektor
Luca Carmignola