



**„Decreto o determina a contrarre“
Nr. 68 vom 01.03.2023
Dekret des Direktors zwecks Ankauf einer Lieferung/Dienstleistung (Lieferung
Ersatzteile), Öffentliche Aufträge**

Die Führungskraft der Fachschule für Land- und Hauswirtschaft Salern mit Sitz in Vahrn

hat in folgende Rechtsvorschriften Einsicht genommen:

in das Dekret des Landeshauptmanns Nr. 22/2018, welches im Artikel 18, Absatz 1, vorsieht, dass der Direktor für die einheitliche Führung der Schule sorgt und ihr gesetzlicher Vertreter ist,

in das Dekret des Landeshauptmanns Nr. 22/2018, welches im Artikel 18, Absatz 9, vorsieht, dass der Direktor alle Maßnahmen in Bezug auf die Verwaltung des Vermögens trifft und im Rahmen des vom Schulrat genehmigten Finanzbudgets über die Verwendung der Geldmittel zur Durchführung der in die Kompetenz der Schule fallenden Tätigkeiten verfügt,

in das Dekret des Landeshauptmanns Nr. 38/2017, in geltender Fassung,
welches im Artikel 27 Absatz 1, vorsieht, dass Schulen, unbeschadet der spezifischen Einschränkungen, die von Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie von dieser Verordnung vorgegeben sind, im Rahmen ihrer institutionellen Ziele volle Verhandlungsautonomie haben und im Artikel 28, Absatz 2, dass die Schulen im Rahmen der Vertragsautonomie unter anderem Lieferverträge und Dienstleistungsverträge abschließen können,

in das Legislativdekret Nr. 50/2016, in geltender Fassung, welches im Artikel 36, Absatz 2, Buchstabe a), vorsieht, dass Aufträge, welche Lieferungen und Dienstleistungen unter 40.000,00 Euro, nach Abzug der Mehrwertsteuer, zum Gegenstand haben, mittels Direktvergabe vergeben werden können,

in das Landesgesetz Nr. 16/2015, in geltender Fassung, welches im Artikel 5, Absatz 6, vorsieht, dass Schulen verpflichtet sind, auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für Verträge) zurückzugreifen oder die von diesen Vereinbarungen vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen und

hat festgestellt, dass bei der Bedienung der Öffnungsluke des Melkstandes der Druckluftzylinder nicht mehr funktioniert. Dieses Tor öffnet sich manchmal allein und so kann es passieren, dass Kühe außerhalb der Melkzeiten in den Melkstand gehen und nicht mehr rauskommen. Aufgrund von Materialverschleiß muss dieser nun ersetzt werden,

hat festgestellt, dass der Preis der Lieferung und Reparatur Euro 448,96 (inkl. MwSt.) beträgt, für solche Lieferungen und Reparaturen keine aktive Konvention des Landes besteht und es keine Referenz- oder Richtpreise des Landes für die Sachen und Dienstleistungen, die angekauft werden sollen, gibt und das Unternehmen Seeber Paul als Vertragspartner ausgewählt wurde, da die Melkanlage bei diesem Unternehmen angekauft wurde und dieses somit den Kundendienst gewährt,

hat festgestellt, dass die Bestellung unter Einhaltung der geltenden Bestimmungen (CIG, Durc, subjektive Voraussetzungen) durchgeführt wird,

hat festgestellt, dass die finanzielle Verfügbarkeit gegeben ist und dass die Ausgabe im Finanzjahr 2023 getätigt wird und



verfügt

1. aufgrund der oben angeführten Begründungen, mit dem Unternehmen Seeber Paul einen Vertrag zur Reparatur und Lieferung der Ersatzteile gemäß beiliegendem Angebot über 448,96 Euro abzuschließen.

Die Führungskraft der Fachschule für Land- und Hauswirtschaft Salern

Martin Unterer

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)