

ENVIROBASE®

HAUTE PERFORMANCE

Tableau de réduction — Ajout de modificateur T493

Mélange contenant 10 % de correcteur T492

Couleur réduite		Quantité approximative de T494 utilisée pour réduire la couleur		
		10 %	20 %	30 %
Mesures/g	Volume mélangé approximatif	T493	T493	T493
		Mesures/g	Mesures/g	Mesures/g
128	4 oz	5,12	4,48	3,84
192	6 oz	7,68	6,72	5,76
256	8 oz	10,24	8,96	7,68
384	12 oz	15,36	13,44	11,52
512	16 oz	20,48	17,92	15,36
640	20 oz	25,6	22,4	19,2
768	24 oz	30,72	26,88	23,04
1024	32 oz	40,96	35,84	30,72

Ce tableau aide à ajouter facilement du T493 à une couleur déjà mélangée et réduite. Incluez toujours le T492 dans la réduction initiale de la couleur, car l'ajout de T493 exige que le T492 soit déjà présent dans le mélange.

Instructions

- Déterminez la quantité de couleur mélangée à activer avec le T493. Pour ce faire, pesez la couleur mélangée de façon à ce que son poids se rapproche de l'une des valeurs ci-dessus, ou versez le nombre d'onces liquides le plus proche de l'un des volumes ci-dessus.
- Estimez à plus ou moins 10 %, 20 % ou 30 % la quantité de T494 utilisée pour la réduction et déterminez la quantité de T493 à ajouter.
- Exemple : 12 oz de couleur mélangée et réduite avec 20 % de T494 = 13,44 unités de T493 à ajouter.
- Après avoir intégré le T493 à la couleur mélangée, ajoutez environ 5 % de diluant T494 supplémentaires et mélangez de nouveau.

L'ajout de modificateur T493 à une couleur mélangée réduit d'environ 1 heure la durée de vie utile du produit pulvérisable. Effectuez les essais de pulvérisation et le découpage avant d'ajouter le modificateur T493.

Astuces concernant le mélange

N'utilisez pas de contenant en métal pour mélanger les produits à base d'eau. Assurez-vous que la viscosité est appropriée.

