



Lago di Caldaro - ovest davanti al lido

Comune: Caldaro sulla strada del Vino



Qualità dell'acqua di balneazione:

Eccellente

★ ★ ★ eccellente
 ★ ★ buona
 ★ sufficiente
 — scarsa

Qualità dell'acqua di balneazione:

eccellente (valutazione 2025 a base dati 2022-2025)

Divieti di balneazione negli ultimi quattro anni: nessuno

Descrizione geografica:

Altitudine (m s.l.m.): 213

Il Lago di Caldaro è per estensione il più grande della provincia di Bolzano e quello situato a quota inferiore. Le sue condizioni climatiche, le sue dimensioni e la vicinanza alla città di Bolzano lo rendono un centro ricreativo particolarmente attraente soprattutto per la balneazione e la pesca. La costante presenza di venti pomeridiani lo rende inoltre adatto alla navigazione a vela e al surfing.

Aspetti fisici dell'area di balneazione:

L'area di balneazione è situata nella parte ovest del lago. L'affluente superficiale principale si trova a nord, mentre un altro affluente temporaneo si trova a nord-ovest e proviene dalla zona di Altenburg. Il lago ha una profondità inferiore ai 6 metri e la temperatura dell'acqua può raggiungere i 27°C. Sono presenti stabilimenti balneari con ingresso a pagamento e piscine. La zona è un'area di balneazione identificata CE con il punto di prelievo localizzato nella parte ovest, come indicato nella mappa.

Descrizione delle rive:

Prati, cespugli o canneto, coltivazioni a vigneto. Numerosi pontili in legno.

Identificazione cause di inquinamento:

Possibili immissioni di troppo pieno degli sfioratori delle vasche di ritenzione in occasione di intensi eventi piovosi. L'immissione avviene nel rio affluente, a circa 3 Km di distanza dal lago. La durata di questi eventi dipende dalla durata dell'evento meteorologico. L'accesso e lo stazionamento dei caravan nelle aree di parcheggio va costantemente evitato per il rischio potenziale che essi rappresentano per la qualità dell'acqua di balneazione in occasione del dilavamento delle aree operato da intensi eventi piovosi.

Eventi di inquinamento di breve durata:

Caratterizzazione evento: in fase di studio

Identificazione fonte di inquinamento: foci dei rii affluenti

Fruizioni diverse dalla balneazione:

Noleggio natanti a remi e a pedali, club vela, surf, pesca, derivazioni d'acqua

Valutazione del potenziale di proliferazione cianobatterica

Eventi pregressi: nessuno

Possibilità che l'evento si verifichi nel futuro: medio-alta


Autorità competenti:

Comune di Caldaro, Piazza Principale 2, 39052 Caldaro, Tel.: +39 0471 968811, info@caldaro.eu


Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima, Laboratorio biologico, Via Sottomonte 2, 39055 Laives, Tel.: 0471 950431, labbio@provincia.bz.it

Ufficio Tutela Acque, Via Amba Alagi 35, 39100 Bolzano, Tel.: 0471 411861, tutela.acque@provincia.bz.it

Numero di emergenza: 112



0 100 200 m punto di prelievo ● area di balneazione □



0 300 600 m □ zona d'influenza ★ foci degli affluenti



Accesso consentito ad animali:

Divieto di balneazione per cani ai sensi del piano paesaggistico