



Carta del Rischio

Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale

Beni Culturali

Vulnerabilità/Rischio

Unità di Crisi

Area Utenti

Beni Immobili

Contenitori/Depositi

Beni Mobili

Beni Subacquei

Centri Storici

Siti UNESCO

Inserimento

Gestione

Statistiche

vo, comprensivo anche di una componente territoriale (SIT), di supporto scientifico e amministrativo agli Enti statali e territoriali preposti alla tutela del patrimonio culturale.

Centrale per il Restauro (ICR) è un sistema di sperimentazione e ricerca sul territorio, per la conoscenza del rischio di danno dei beni immobili.

ema di banche dati, alfanumeriche e cartografiche, in grado di esplorare, sovrapporre ed elaborare informazioni sui potenziali fattori di rischio che investono il patrimonio culturale.

del modello di rischio è stato adottato un approccio statistico, sulla cui base i singoli beni sono valutati come "unità" di una "popolazione statistica" di cui si mira a valutare il livello di vulnerabilità e quindi di rischio.

sono stati suddivisi in:

iduale (V), ossia una funzione che indica il livello di esposizione di un dato bene all'aggressione dei fattori territoriali ambientali

- Pericolosità Territoriale (P), ossia una funzione che indica il livello di potenziale aggressività di una data area territoriale, indipendentemente dalla presenza o meno dei beni

A tale scopo i dati inseriti nel sistema sono stati acquisiti in tempi e modalità diverse a secondo dei progetti che si sono succeduti nel corso degli anni, quindi in banca dati sono stati inseriti, attraverso le campagne di acquisizione presso le soprintendenze territoriali, beni monumentali con decreto di vincolo emessi fino al 2004 oppure con progetti di ricerca in collaborazione con varie università italiane e enti istituzionali, o con l'acquisizione del rilevamento dei danni sui beni provenienti dal terremoto delle Marche e dell'Umbria del 1997.

In tal proposito, data la disparità delle fonti di acquisizione, si sottolinea che i dati presenti nel sistema non sono certificati e ovviamente non sono esaustivi di tutti i beni presenti sul territorio.

Da questo sito è possibile:

- visualizzare la cartografia del territorio con il posizionamento dei beni immobili, i dati sulla pericolosità territoriale e sulla vulnerabilità e rischio sismico
- consultare ed aggiornare (inserimento, modifica, cancellazione) il repertorio dei beni mobili ed immobili
- consultare ed aggiornare (inserimento, modifica, cancellazione) gli originali dei decreti di vincolo sui beni immobili emessi ex leggi 364/1909, 1089/1939 e 490/1999 e D. L.vo 42/2004
- consultare ed aggiornare (inserimento, modifica) le schede di vulnerabilità dei beni mobili ed immobili
- consultare le schede Maris dei beni immobili
- consultare le schede terremoto dei beni immobili
- consultare, validare ed aggiornare (inserimento, modifica) le schede di vulnerabilità sismica dei beni immobili
- effettuare delle statistiche sui beni immobili

Per l'utilizzo di qualsiasi dato ottenuto dal sistema Carta del Rischio sia alfanumerico che cartografico occorre citare la fonte:
Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale - Ministero della Cultura.

Utente: Cacace Cacace
Profilo: Amministratore

Per ricercare il bene si utilizza la sezione
'Gestione'

Verwenden Sie den Abschnitt 'Verwaltung', um
das Kulturgut zu suchen

Bene Immobile - Gestione Beni Immobili

Denominazione	Inserisci Denominazione
Regione	Seleziona Regione
Provincia	Seleziona Provincia
Comune	Seleziona Comune
Località	Inserisci Località
Indirizzo	Inserisci Indirizzo
Tipo Scheda	Seleziona Tipo Scheda
Tipo Bene	Seleziona Tipo Bene
Cod. Catalogo (NCTN)	Inserisci NCTN
Interesse Culturale	Seleziona Interesse Culturale
ID	Inserisci ID ☐

Cerca

Il bene può essere ricercato per regione, provincia, comune e denominazione, oppure per codice scheda, in questo caso 823630

Das Kulturgut kann nach Region, Provinz, Gemeinde und Bezeichnung oder nach Kartencode gesucht werden, in diesem Fall 823630

ene Immobile - Gestione Beni Immobili

Denominazione	Inserisci Denominazione
Regione	Seleziona Regione
Provincia	Seleziona Provincia
Comune	Seleziona Comune
Località	Inserisci Località
Indirizzo	Inserisci Indirizzo
Tipo Scheda	Seleziona Tipo Scheda
Tipo Bene	Seleziona Tipo Bene
Cod. Catalogo (NCTN)	Inserisci NCTN
Interesse Culturale	Seleziona Interesse Culturale
ID	823630

Cerca

Gestione Beni Immobili

	Denominazione	Region..	Provinc..	Comun..	Località..	Indirizz..	Tipo Sc..	Tipo Be..	Interess..	Contenitor..	X	Y	N.Beni ..	N.Part..	S.V.C. ..	S.V.S. ..	S.Dan..	S.Inter..	Operazioni
3630	Pinco Pallino	Valle d'A...	Aosta	Aosta	aosta	via la qu...	Architett...	chiesa	Di intere...		7.312967	45.734836		0	0	0	0	0	    

Nur Ansicht

Solo visualizzazione

Per apportare modifiche

Um Änderungen
vorzunehmen

Gestione Beni Immobili

▼	Denominazione	Region..▼	Provinc..▼	Comun..▼	Località..▼	Indirizz..▼	Tipo Sc..▼	Tipo Be..▼	Interess..▼	Contenitor..▼	X	Y	N.Beni..▼	N.Part..▼	S.V.C..▼	S.V.S..▼	S.Dan..▼	S.Inter..▼	Operazioni
3630	Pinco Pallino	Valle d'A...	Aosta	Aosta	aosta	via la qu...	Architett...	chiesa	Di intere...		7.312967	45.734836		0	0	0	0	0	

Mit der VC-Sektion (vulnerabilità classica) wird mit der Eintragung des Erhebungsbogens der klassischen Gefährdung vorgegangen

Con la sezione VC (vulnerabilità classica) si procede con l'inserimento della scheda di vulnerabilità classica

Gestione Schede di Vulnerabilità Classica

co Pallino, Comune: Aosta

ione ∞	Data ▼	Data Sopralluo. ∞	Data Calcolo ▼	Vulnerabilità Globale ▼	Operazioni

cheda

Si crea la scheda

Erhebungsbogen
erstellen

Inserimento Scheda di Vulnerabilità Classica (ID:)

Stabilità-Rischio Elementi Costruttivi Impianti Allegati Danni Allegati Impianti **Allegati Bene** Grafico

		Versione	
	Inserisci Note Impianti	Note Elementi Costruttivi	Inserisci Note Elementi Costruttivi
	GG-MM-AAAA 	Nome Compilatore	Inserisci Nome Compilatore

Dettaglio Bene

	Pinco Pallino	Regione	Valle d'Aosta
	Aosta	Comune	Aosta
	individuo	Bene Complesso	

Genera PDF

Si salva la scheda

Erhebungsbogen
speichern

Inserimento Scheda di Vulnerabilità Classica (ID: 2135)

Vulnerabilità-Rischio Elementi Costruttivi Impianti Allegati Danni Allegati Impianti Allegati Bene Grafico

	23-11-2022	Versione	1
	Inserisci Note Impianti	Note Elementi Costruttivi	Inserisci Note Elementi Costruttivi
uogo	GG-MM-AAAA	Nome Compilatore	Inserisci Nome Compilatore

Dettaglio Bene

ne	Pinco Pallino	Regione	Valle d'Aosta
	Aosta	Comune	Aosta
	individuo	Bene Complesso	

Genera PDF

Si inseriscono, se presenti, le note
Si inserisce data del sopralluogo e il nome del compilatore

Eintragung der eventuellen Anmerkungen, mit Datum des
Lokalaugenscheins und dem Namen des/der Ausfüllenden

Inserimento Scheda di Vulnerabilità Classica (ID: 2135)

bilità-Rischio Elementi Costruttivi Impianti Allegati Danni Allegati Impianti Allegati Bene Grafico

23-11-2022	Versione	1
informazioni sugli impianto	Note Elementi Costruttivi	Informazione sugli elementi costruttivi
23-11-2022	Nome Compilatore	carlo cacace

Dettaglio Bene

Pinco Pallino	Regione	Valle d'Aosta
Aosta	Comune	Aosta
individuo	Bene Complesso	

Genera PDF

Si salva la sezione

Abschnitt speichern

Inserimento Scheda di Vulnerabilità Classica (ID: 2135)

bilità-Rischio Elementi Costruttivi Impianti Allegati Danni Allegati Impianti Allegati Bene Grafico

23-11-2022	Versione	1
informazioni sugli impianto	Note Elementi Costruttivi	Informazione sugli elementi costruttivi
23-11-2022	Nome Compilatore	carlo cacace

Dettaglio Bene

Pinco Pallino	Regione	Valle d'Aosta
Aosta	Comune	Aosta
individuo	Bene Complesso	

Genera PDF

Si passa al tab 'Elementi Costruttivi'

Weiter zum Tab 'Konstruktive Elemente'

Inserimento Scheda di Vulnerabilità Classica (ID: 2135)

Vulnerabilità-Rischio	Elementi Costruttivi	Impianti	Allegati Danni	Allegati Impianti	Allegati Bene	Grafico				
Strutture di elevazione	Strutture di orizzontamento	Coperture	Collegamenti verticali	Pavimenti interni	Pavimenti esterni	Rivestimenti interni	Apparato decorativo interno	Rivestimenti e decorazioni esterne	Infissi interni	Infissi esterni
Ispezionabilità (*)				Seleziona Percentuale di Ispezionabilità						
Note				Inserisci Note						

(*) Campi Obbligatori

Si procede con la compilazione di tutti i tab presenti

Fortfahren mit dem Ausfüllen aller vorhandenen Tabs

Alcuni esempi di compilazione dei tab

Carta del Rischio
Commissione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale

Utenti ▾ Vulnerabilità/Rischio ▾ Unità di Crisi ▾ Area Utenti ▾

Utente: Cacace Cacace
Profilo: Amministratore

Inserimento Scheda di Vulnerabilità Classica (ID: 2135)

grafica Vulnerabilità-Rischio Elementi Costruttivi Impianti Allegati Danni Allegati Impianti Allegati Bene Grafico

Strutture di elevazione Strutture di orizzontamento Coperture Collegamenti verticali Pavimenti interni Pavimenti esterni Rivestimenti interni Apparato decorativo interno Rivestimenti e decorazioni esterne Infissi interni Infissi esterni

Ispezionabilità (*)	0%
Note	Non ispezionabile perché non raggiungibile

Se le 'Fondazioni' sono presenti occorre selezionare il tab, altrimenti se assenti, non va selezionato

In questo caso le fondazioni sono presenti, ma non ispezionabili, per cui si indica il motivo della mancata ispezionabilità

(*) Campi Obbligatori

Salva Elemento

Sollten 'Fundamente' vorhanden sein, muss das Tab ausgewählt werden. Andernfalls nicht

In diesem Fall sind 'Fundamente' vorhanden, können aber nicht inspiziert werden. Der Grund dafür ist anzugeben

Si salva l'elemento

Element speichern

Inserimento Scheda di Vulnerabilità Classica (ID: 2135)

Strutture di elevezione	Strutture di orizzontamento	Coperture	Collegamenti verticali	Pavimenti interni	Pavimenti esterni	Rivestimenti interni	Apparato decorativo interno	Rivestimenti e decorazioni esterne	Infissi interni	Infissi esterni
Ispezionabilità (*)				0%						
Note				Non Ispezionabile perchè non raggiungibile						

(*) Campi Obbligatori [Salva](#)

Danni Elemento Costruttivo			
ca	Seleziona Tecnica	Materiale	Aggiungi Materiale
di Danno (*)	Seleziona Tipo di Danno	Gravità (*)	Seleziona Gravità
di Localizzazione	Seleziona Tipo di Localizzazione	Localizzazione	Inserisci Localizzazione
sione (%)(*)	Inserisci Diffusione (%)	Urgenza (*)	Seleziona Urgenza
di Intervento	Seleziona Tipo di Intervento	(*) Campi Obbligatori	

Non si compilano i campi sottostanti, dal momento in cui l'elemento costruttivo non è ispezionabile

Die darunterliegenden Felder werden nicht ausgefüllt, weil das konstruktive Element nicht inspiziert werden kann

Inserimento Scheda di Vulnerabilità Classica (ID: 2135)

Strutture di elevazione	Strutture di orizzontamento	Coperture	Collegamenti verticali	Pavimenti interni	Pavimenti esterni	Rivestimenti interni	Apparato decorativo interno	Rivestimenti e decorazioni esterne	Infissi interni	Infissi esterni
Ispezionabilità (*)		61-80%								
Note		strutture di particole entità ecc								

(*) Campi Obbligatori Salva Elemento

Si compila il tab 'Strutture in Elevazione'

'Vertikale Konstruktion' ausfüllen

si salva elemento

Element speichern



Carta del Rischio

Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale

Beni Culturali ▾ Vulnerabilità/Rischio ▾ Unità di Crisi ▾ Area Utenti ▾

Utente: Cacace Cacace
Profilo: Amministratore

Inserimento Scheda di Vulnerabilità Classica (ID: 2135)

Anagrafica	Vulnerabilità-Rischio	Elementi Costruttivi	Impianti	Allegati Danni	Allegati Impianti	Allegati Bene	Grafico				
Fondazioni	Strutture di elevazione	Strutture di orizzontamento	Coperture	Collegamenti verticali	Pavimenti interni	Pavimenti esterni	Rivestimenti interni	Apparato decorativo interno	Rivestimenti e decorazioni esterne	Infissi interni	Infissi esterni
☒ Presente		Ispezionabilità (*)		61-80%							
		Note		strutture di particole entità <u>ecc</u>							

(*) Campi Obbligatori Salva Elemento

Danni Elemento Costruttivo			
Tecnica	Selezione Tecnica	Materiale	Aggiungi Materiale
Tipo di Danno (*)	1 - SCAVATO 2 - SENZA CORTINA E SENZA LEGANTE 2.1 - CON PIETREME IRREGOLARE 2.2 - OPERA POLIGONALE 2.3 - OPERA QUADRATA 2.4 - MATTONI CRUDI 2.5 - A BLOCCHI IRREGOLARI 3 - SOLO CONGLOMERATO (OPERA CEMENTIZIA) 3.1 - A SACCO 3.2 - IN CASSAFORMA 3.3 - SUBACQUEO 3.4 - DA CISTERNA (C.D. SIGNINO) 3.5 - CON NERVATURE 3.6 - CON MANTO INTRADOSSALE IN LATERIZIO 3.7 - CASSETTONATO 3.8 - ALLEGGERITO (CON ANFORE, TUBULI ETC.) 4 - CON CORTINA NUCLEO E LEGANTE 4.1 - CORTINA A BLOCCHETTI 4.2 - CORTINA DI CIOTTOLI	Gravità (*)	Seleziona Gravità
Tipo di Localizzazione		Localizzazione	Inserisci Localizzazione
Diffusione (%) (*)		Urgenza (*)	Seleziona Urgenza
Tipo di Intervento		(*) Campi Obbligatori +	

Si seleziona la 'Tecnica', se nota
'Technik' auswählen, wenn bekannt

Materiali

Materiale Livello 1

Seleziona Materiale Livello 1 ▼

Materiale Livello 2

Seleziona Materiale Livello 2 ▼

Materiale Livello 3

Seleziona Materiale Livello 3 ▼

+

Materiale ▼

Cancellazi...

Conferma

Annulla

2 - SENZA CORTINA E SENZA LEGANTE ▼

Materiale

Aggiungi Materiale

Seleziona Tipo di Danno ▼

Gravità (*)

Seleziona Gravità

Seleziona Tipo di Localizzazione ▼

Localizzazione

Inserisci Localizzazione

Inserisci Diffusione (%)

Urgenza (*)

Seleziona Urgenza

Seleziona Tipo di Intervento ▼

(*) Campi Obbligatori

Si aggiungono i materiali, se noti

Materialien eingeben, wenn bekannt

Materiali

Materiale Livello 1	1 - LAPIDEI NATURALI ▼
Materiale Livello 2	1.13 - MARMI BIANCHI ▼
Materiale Livello 3	Seleziona Materiale Livello 3 ▼
	



Materiale ▼ **Cancellazi...**

Conferma Annulla

2135)

rativo interno Rivestimenti e decorazioni esterne Infissi interni Infissi esterni

(*) Campi

2 - SENZA CORTINA E SENZA LEGANTE ▼

Materiale

Aggiungi Materiale

Seleziona Tipo di Danno ▼

Gravità (*)

Seleziona Gravità

Seleziona Tipo di Localizzazione ▼

Localizzazione

Inserisci Localizzazione

Inserisci Diffusione (%)

Urgenza (*)

Seleziona Urgenza

Seleziona Tipo di Intervento ▼

Carta del Rischio

Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale

Beni Culturali ▾ Vulnerabilità/Rischio ▾ Unità di Crisi ▾

Anagrafica Vulnerabilità-Rischio Elementi Costruttivi

Fondazioni Strutture di elevazione Strutture di ornato

☒ Presente

Tecnica

2 - SENZA CORTINA E SENZA LEGANTE ▾

Tipo di Danno (*)

Seleziona Tipo di Danno ▾

Tipo di Localizzazione

Seleziona Tipo di Localizzazione ▾

Diffusione (%)(*)

Inserisci Diffusione (%)

Tipo di Intervento

Seleziona Tipo di Intervento ▾

Materiale

Aggiungi Materiale

Gravità (*)

Seleziona Gravità ▾

Localizzazione

Inserisci Localizzazione

Urgenza (*)

Seleziona Urgenza ▾

Materiali

Materiale Livello 1	Seleziona Materiale Livello 1 ▾
Materiale Livello 2	Seleziona Materiale Livello 2 ▾
Materiale Livello 3	Seleziona Materiale Livello 3 ▾
	+

Materiale ▾	Cancellazi... ▾
LAPIDEI NATURALI-MARMI BIANCHI	

Conferma

Annulla

Inserimento Scheda di Vulnerabilità Classica (ID: 2135)

Vulnerabilità-Rischio	Elementi Costruttivi	Impianti	Allegati Danni	Allegati Impianti	Allegati Bene	Grafico				
Strutture di elevazione	Strutture di orizzontamento	Coperture	Collegamenti verticali	Pavimenti interni	Pavimenti esterni	Rivestimenti interni	Apparato decorativo interno	Rivestimenti e decorazioni esterne	Infissi interni	Infissi esterni
		Ispezionabilità (*)		61-80%						
		Note		strutture di particole entità ecc						

(*) Campi Obbligatori

Danni Elemento Costruttivo			
	2 - SENZA CORTINA E SENZA LEGANTE	Materiale	LAPIDEI NATURALI-MARMI BIANCHI
o (*)	Seleziona Tipo di Danno	Gravità (*)	Seleziona Gravità
izzazione	Seleziona Tipo di Localizzazione	Localizzazione	Inserisci Localizzazione
o(*)	Inserisci Diffusione (%)	Urgenza (*)	Seleziona Urgenza
ento	Seleziona Tipo di Intervento		

(*) Campi Obbligatori

Ora si passa ai campi obbligatori

Dann die erforderlichen Felder
eingeben

Inserimento Scheda di Vulnerabilità Classica (ID: 2135)

Vulnerabilità-Rischio	Elementi Costruttivi	Impianti	Allegati Danni	Allegati Impianti	Allegati Bene	Grafico				
Strutture di elevazione	Strutture di orizzontamento	Coperture	Collegamenti verticali	Pavimenti interni	Pavimenti esterni	Rivestimenti interni	Apparato decorativo interno	Rivestimenti e decorazioni esterne	Infissi interni	Infissi esterni
Ispezionabilità (*)		61-80%								
Note		strutture di particole entità <u>ecc</u>								

(*) Campi Obbligatori Salva Elemento

Danni Elemento Costruttivo			
	2 - SENZA CORTINA E SENZA LEGANTE	Materiale	LAPIDEI NATURALI-MARMI BIANCHI
anno (*)	Disgregazione materiale	Gravità (*)	Alta; fa riferimento a danni gravi e gravissimi
Localizzazione	Concentrato	Localizzazione	Parete destra
e (%)	20	Urgenza (*)	Alto; associato a degrado avanzato ed in rapida progressione per incuria e assenza di protezione tale da ri
Intervento	Intervento complessivo	(*) Campi Obbligatori +	

Si seleziona il danno

Die Schadenstypologie auswählen

Inserimento Scheda di Vulnerabilità Classica (ID: 2135)

Vulnerabilità-Rischio	Elementi Costruttivi	Impianti	Allegati Danni	Allegati Impianti	Allegati Bene	Grafico				
Strutture di elevazione	Strutture di orizzontamento	Coperture	Collegamenti verticali	Pavimenti interni	Pavimenti esterni	Rivestimenti interni	Apparato decorativo interno	Rivestimenti e decorazioni esterne	Infissi interni	Infissi esterni
		Ispezionabilità (*)		61-80%						
		Note		strutture di particole entità <u>ecc</u>						

(*) Campi Obbligatori Salva Elemento

Danni Elemento Costruttivo

Seleziona Tecnica	Materiale	Aggiungi Materiale
Seleziona Tipo di Danno	Gravità (*)	Seleziona Gravità
Seleziona Tipo di Localizzazione	Localizzazione	Inserisci Localizzazione
Inserisci Diffusione (%)	Urgenza (*)	Seleziona Urgenza
Seleziona Tipo di Intervento	(*) Campi Obbligatori	

Materiale	Tipo di Danno	Gravità	Tipo di Localizzazione	Localizzazione	Diffusione (%)	Urgenza	Tipo di Intervento	Operazioni
LAPIDEI NATURALI-MARMI BIANCHI	Disgregazione materiale	Alta	Concentrato	Parete destra	20	Alto	Intervento complessivo	

to a degrado visibilmente rilevabile e diffuso, ma non in progressione e quindi attribuibile ad una causa non in atto
to a degrado in progressione per incuria o abbandono, ma non ai livelli precedenti; ritardo nella manutenzione dell'elemento considerato, all'interno di una costruzione non abbandonata
a degrado avanzato ed in rapida progressione per incuria e assenza di protezione tale da richiedere interventi immediati pena la perdita irreparabile

La descrizione del danno appare in b

Die Schadensbeschreibung
erscheint unten

Inserimento Scheda di Vulnerabilità Classica (ID: 2135)

Strutture di elevazione	Strutture di orizzontamento	Coperture	Collegamenti verticali	Pavimenti interni	Pavimenti esterni	Rivestimenti interni	Apparato decorativo interno	Rivestimenti e decorazioni esterne	Infissi interni	Infissi esterni
Ispezionabilità (*)		61-80%								
Note		strutture di particole entità ecc								

(*) Campi Obbligatori

Danni Elemento Costruttivo			
2 - SENZA CORTINA E SENZA LEGANTE	Materiale	LAPIDEI NATURALI-MARMI BIANCHI	
Attacchi biologici	Gravità (*)	Bassa; fa riferimento a danni lievi e medi	
Diffuso	Localizzazione	parete destra	
3	Urgenza (*)	Basso; associato a degrado visibilmente rilevabile e diffuso, ma non in progressione e quindi att	
Monitoraggio			

(*) Campi Obbligatori

ca	Materiale	Tipo di Danno	Gravità	Tipo di Localizzazione	Localizzazione	Diffusione (%)	Urgenza	Tipo di Intervento
SENZA CORTINA E SENZA LEGANTE	LAPIDEI NATURALI-MARMI BIANCHI	Disgregazione materiale	Alta	Concentrato	Parete destra	20	Alto	Intervento complesso

so; associato a degrado visibilmente rilevabile e diffuso, ma non in progressione e quindi attribuibile ad una causa non in atto
edio; associato a degrado in progressione per incuria o abbandono, ma non ai livelli precedenti; ritardo nella manutenzione dell'elemento considerato, all'interno di una costruzione non abbandonata
o; associato a degrado avanzato ed in rapida progressione per incuria e assenza di protezione tale da richiedere interventi immediati pena la perdita irreparabile

Si inseriscono gli altri danni riscontrati come da norme di compilazione della scheda

Die anderen bemerkten Schäden, wie von den Leitlinien des Erhebungsbogens vorgesehen, eingeben

ta del Rischio

ne Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale

Inserimento effettuato

urati

Vulnerabilità/Rischio

Unità di Crisi

Area Utenti

Utente: Cacace Cacace
Profilo: Amministratore

Inserimento Scheda di Vulnerabilità Classica (ID: 2135)

Vulnerabilità-Rischio

Elementi Costruttivi

Impianti

Allegati Danni

Allegati Impianti

Allegati Bene

Grafico

Strutture di elevazione

Strutture di orizzontamento

Coperture

Collegamenti verticali

Pavimenti interni

Pavimenti esterni

Rivestimenti interni

Apparato decorativo interno

Rivestimenti e decorazioni esterne

Infissi interni

Infissi esterni

ente

Ispezionabilità (*)

61-80%

Note

strutture di particole entità ecc

(*) Campi Obbligatori

Salva Elemento

Danni Elemento Costruttivo

Seleziona Tecnica

Materiale

Aggiungi Materiale

Danno (*)

Seleziona Tipo di Danno

Gravità (*)

Seleziona Gravità

Localizzazione

Seleziona Tipo di Localizzazione

Localizzazione

Inserisci Localizzazione

ione (%)

Inserisci Diffusione (%)

Urgenza (*)

Seleziona Urgenza

Intervento

Seleziona Tipo di Intervento

(*) Campi Obbligatori +

	Materiale	Tipo di Danno	Gravità	Tipo di Localizzazione	Localizzazione	Diffusione (%)	Urgenza	Tipo di Intervento	Operazioni
ZA CORTINA E SENZA TE	LAPIDEI NATURALI-MARMI BIANCHI	Disgregazione materiale	Alta	Concentrato	Parete destra	20	Alto	Intervento complessivo	
ZA CORTINA E SENZA TE	LAPIDEI NATURALI-MARMI BIANCHI	Attacchi biologici	Bassa	Diffuso	parete destra	3	Basso	Monitoraggio	

o; associato a degrado visibilmente rilevabile e diffuso, ma non in progressione e quindi attribuibile ad una causa non in atto

o; associato a degrado in progressione per incuria o abbandono, ma non ai livelli precedenti; ritardo nella manutenzione dell'elemento considerato, all'interno di una costruzione non abbandonata

associato a degrado avanzato ed in rapida progressione per incuria e assenza di protezione tale da richiedere interventi immediati pena la perdita irreparabile

I danni continuano ad essere inseriti di seguito in fondo al form

Die Schäden werden im unteren Teil des Formulars eingegeben

Inserimento Scheda di Vulnerabilità Classica (ID: 2135)

Vulnerabilità-Rischio	Elementi Costruttivi	Impianti	Allegati Danni	Allegati Impianti	Allegati Bene	Grafico				
Strutture di elevazione	Strutture di orizzontamento	Coperture	Collegamenti verticali	Pavimenti interni	Pavimenti esterni	Rivestimenti interni	Apparato decorativo interno	Rivestimenti e decorazioni esterne	Infissi interni	Infissi esterni
Ispezionabilità (*)		Seleziona Percentuale di Ispezionabilità ▼								
Note		Inserisci Note								

(*) Campi Obbligatori Salva Elemento

Si passa al tab 'Strutture di Orizzontamento' che in questo caso non sono presenti, quindi il tab rimane vuoto

Zum Tab 'Horizontale Konstruktion' vorgehen. In diesem Fall bestehen diese nicht und so bleibt das Tab leer.

Inserimento Scheda di Vulnerabilità Classica (ID: 2135)

ca	Vulnerabilità-Rischio	Elementi Costruttivi	Impianti	Allegati Danni	Allegati Impianti	Allegati Bene	Grafico				
ni	Strutture di elevazione	Strutture di orizzontamento	Coperture	Collegamenti verticali	Pavimenti interni	Pavimenti esterni	Rivestimenti interni	Apparato decorativo interno	Rivestimenti e decorazioni esterne	Infissi interni	Infissi esterni
nte			Ispezionabilità (*)	81-100%							
			Note	nessun danno							

(*) Campi Obbligatori

Salva Elemento

Nel caso in cui non sia stato riscontrato alcun danno, si salva l'elemento

Sollte kein Schaden bekannt sein, dann ist das Element zu speichern

Inserimento Scheda di Vulnerabilità Classica (ID: 2135)

Allegati	Vulnerabilità-Rischio	Elementi Costruttivi	Impianti	Allegati Danni	Allegati Impianti	Allegati Bene	Grafico				
Strutture di elevazione	Strutture di elevazione	Strutture di orizzontamento	Coperture	Collegamenti verticali	Pavimenti interni	Pavimenti esterni	Rivestimenti interni	Apparato decorativo interno	Rivestimenti e decorazioni esterne	Infissi interni	Infissi esterni
Presente	Ispezionabilità (*)		81-100%								
	Note		nessun danno								

(*) Campi Obbligatori [Salva Elemento](#)

Danni Elemento Costruttivo			
Seleziona Tecnica	Materiale	Aggiungi Materiale	
Seleziona Tipo di Danno (*)	Gravità (*)	Seleziona Gravità	
Seleziona Tipo di Localizzazione	Localizzazione	Inserisci Localizzazione	
Inserisci Diffusione (%)	Urgenza (*)	Seleziona Urgenza	
Seleziona Tipo di Intervento	(*) Campi Obbligatori +		

Non si compila la parte dei danni

Der Abschnitt der Schäden ist nicht einzugeben

Inserimento Scheda di Vulnerabilità Classica (ID: 2135)

Anagrafica	Vulnerabilità-Rischio	Elementi Costruttivi	Impianti	Allegati Danni	Allegati Impianti	Allegati Bene	Grafico				
Fondazioni	Strutture di elevazione	Strutture di orizzontamento	Coperture	Collegamenti verticali	Pavimenti interni	Pavimenti esterni	Rivestimenti interni	Apparato decorativo interno	Rivestimenti e decorazioni esterne	Infissi interni	Infissi esterni
Presente			Ispezionabilità (*)		81-100%						
			Note		nessun danno						

(*) Campi Obbligatori [Salva Elemento](#)

Danni Elemento Costruttivo			
Tecnica	Seleziona Tecnica	Materiale	Aggiungi Materiale
Tipo di Danno (*)	Seleziona Tipo di Danno	Gravità (*)	Seleziona Gravità
Tipo di Localizzazione	Seleziona Tipo di Localizzazione	Localizzazione	Inserisci Localizzazione
Diffusione (%)	Inserisci Diffusione (%)	Urgenza (*)	Seleziona Urgenza
Tipo di Intervento	Seleziona Tipo di Intervento	(*) Campi Obbligatori +	

Si procede come mostrato per tutti gli altri tab

Vorgehen, wie bei der anderen Tabs gezeigt

Inserimento Scheda di Vulnerabilità Classica (ID: 2135)

Anagrafica Vulnerabilità-Rischio Elementi Costruttivi Impianti Allegati Danni Allegati Impianti Allegati Bene Grafico

Fondazioni Strutture di elevazione Strutture di orizzontamento Coperture Collegamenti verticali Pavimenti interni Pavimenti esterni Rivestimenti interni Apparato decorativo interno Rivestimenti e decorazioni esterne Infissi interni Infissi esterni

☒ Presente	Ispezionabilità (*)	81-100%
	Note	nessun danno

(*) Campi Obbligatori Salva Elemento

Danni Elemento Costruttivo			
Tecnica	Seleziona Tecnica	Materiale	Aggiungi Materiale
Tipo di Danno (*)	Seleziona Tipo di Danno	Gravità (*)	Seleziona Gravità
Tipo di Localizzazione	Seleziona Tipo di Localizzazione	Localizzazione	Inserisci Localizzazione
Diffusione (%)	Inserisci Diffusione (%)	Urgenza (*)	Seleziona Urgenza
Tipo di Intervento	Seleziona Tipo di Intervento	(*) Campi Obbligatori +	

Poi si passa agli 'Impianti'

Zu 'Anlagen' übergehen

Inserimento Scheda di Vulnerabilità Classica (ID: 2135)

ica Vulnerabilità-Rischio Elementi Costruttivi Impianti Allegati Danni Allegati Impianti Allegati Bene Grafico

mento acque piovane Elettrico Riscaldamento e condizionamento Idrico

ente
no Presente

☐ Funzionante
☐ Non Funzionante

☐ Adeguato
☐ Non Adeguato

(*) Campi Obbligatori Salva Impianto

Inserimento Scheda di Vulnerabilità Classica (ID: 2135)

ca Vulnerabilità-Rischio Elementi Costruttivi Impianti Allegati Danni Allegati Impianti Allegati Bene Grafico

ento acque piovane Elettrico Riscaldamento e condizionamento Idrico

ente
o Presente

☐ Funzionante
☒ Non Funzionante

☐ Adeguato
☒ Non Adeguato

Danni Impianto

(*)

Alta; fa riferimento a danni gravi e gravissimi ▼

Tipo di Localizzazione

Concentrato ▼

cazione

pluviali

Urgenza (*)


Medio; associato a degrado in progressione per incuria o abbandono, ma non ai livelli precedenti; ritardo n ▼

Intervento

Monitoraggio ▼

(*) Campi Obbligatori

Salva Impianto



Inserimento Scheda di Vulnerabilità Classica (ID: 2135)

ca

Vulnerabilità-Rischio

Elementi Costruttivi

Impianti

Allegati Danni

Allegati Impianti

Allegati Bene

Grafico

ento acque piovane

Elettrico

Riscaldamento e condizionamento

Idrico

nte

Presente

☒ Funzionante


☐ Non Funzionante

☐ Adeguato

☒ Non Adeguato

(*) Campi Obbligatori

Salva Impianto



Inserimento Scheda di Vulnerabilità Classica (ID: 2135)

ca Vulnerabilità-Rischio Elementi Costruttivi Impianti Allegati Danni Allegati Impianti Allegati Bene Grafico

ento acque piovane Elettrico Riscaldamento e condizionamento Idrico

nte
Presente

☒ Funzionante
☐ Non Funzionante

☐ Adeguato
☒ Non Adeguato

(*) Campi Obbligatori Salva Impianto

Si procede con la stessa modalità anche per il
'Riscaldamento e condizionamento' e l'impianto 'Idrico'

Mit derselben Art und Weise auch mit 'Heizungs- und
Kühlanlage' und mit der 'Sanitäreanlage' vorgehen

Inserimento Scheda di Vulnerabilità Classica (ID: 2135)

Vulnerabilità-Rischio

Elementi Costruttivi

Impianti

Allegati Danni

Allegati Impianti

Allegati Bene

Grafico

mento ▾

Seleziona Danno ▾

Scegli i file

Carta del Rischio

Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale

Beni Culturali ▼ Vulnerabilità/Rischio ▼ Unità di Crisi ▼ Area Utenti ▼


Inserimento Scheda di Vulnerabilità Classica (ID: 2135)

Anagrafica Vulnerabilità-Rischio Elementi Costruttivi Impianti Allegati Danni Allegati Impianti Allegati Bene Grafico

Selezione Elemento ▼ Selezione Danno ▼ Scegli i file

- Selezione Elemento
- Strutture di elevazione
- Fondazioni
- Coperture

Si seleziona l'elemento
Element auswählen



Si seleziona la tipologia del danno a cui la foto fa riferimento

Schadenstypologie auswählen, auf die sich das Foto bezieht

Carta del Rischio

Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale

Beni Culturali ▼ Vulnerabilità/Rischio ▼ Unità di Crisi ▼ Area Utenti ▼


Inserimento Scheda di Vulnerabilità Classica (ID: 2135)

Anagrafica Vulnerabilità-Rischio Elementi Costruttivi Impianti Allegati Danni Allegati Impianti Allegati Bene Grafico

Strutture di elevazione ▼

Disgregazione materiale - Parete des ▼

Scegli i file



Si seleziona la foto

Foto auswählen

Inserimento Scheda di Vulnerabilità Classica (ID: 2135)

Vulnerabilità-Rischio Elementi Costruttivi Impianti Allegati Danni Allegati Impianti Allegati Bene Grafico

di elevazione ▼ Disgregazione materiale - Parete des ▼ Scegli i file

	Dimensione	Descrizione	Note	Progress	Stato
2022-11-23 141544.jpg	0,14 MB	esfogliazione	molto accentuata		
2022-11-07 091609.jpg	0,26 MB	perdita superficie	discreta		

ell'upload:

utto Cancella lista

Inserimento Scheda di Vulnerabilità Classica (ID: 2135)

Vulnerabilità-Rischio Elementi Costruttivi Impianti Allegati Danni Allegati Impianti Allegati Bene Grafico

ento ▼ Seleziona Danno ▼ Scegli i file

Immagini (con preview):

Strutture di elevazione
le - Parete destra Disgregazione materiale - Parete destra



Altri allegati:

Si procede con la stessa modalità di compilazione per allegati Impianti

In derselben Art auch bei 'Anhänge Anlagen' vorgehen

Inserimento Scheda di Vulnerabilità Classica (ID: 2135)

Vulnerabilità-Rischio Elementi Costruttivi Impianti Allegati Danni Allegati Impianti Allegati Bene Grafico

Immagini (con preview):

Altri allegati:

Il tab 'Allegati Bene' mostra invece quanto caricato negli allegati del scheda anagrafica, pertanto non può essere modificato

Das Tab 'Anhänge Kulturgut' zeigt dagegen an, welche Anlagen des Erhebungsbogens aufgeladen sind und kann deswegen nicht verändert werden

Inserimento Scheda di Vulnerabilità Classica (ID: 2135)

bilità-Rischio Elementi Costruttivi Impianti Allegati Danni Allegati Impianti Allegati Bene Grafico

Immagini (con preview):

Altri allegati:

Si procede ora con il tab 'Vulnerabilità- Rischio'

Mit dem Tab 'Anfälligkeit-Risiken' vorgehen

Inserimento Scheda di Vulnerabilità Classica (ID: 2135)

ca

Vulnerabilità-Rischio

Elementi Costruttivi

Impianti

Allegati Danni

Allegati Impianti

Allegati Bene

Grafico

bilità Globale		Attendibilità Globale	
bilità Strutturale		Attendibilità Strutturale	
bilità Superficiale		Attendibilità Superficiale	
icolo			Calcola

Salva Scheda

Rischio Ambiente Aria (fonte ISPRA)

Individuale	basso	Data Calcolo	
Locale	basso	Data Calcolo	

Prove di Calcolo (Vulnerabilità)

bilità Globale		Attendibilità Globale	
bilità Strutturale		Attendibilità Strutturale	
bilità Superficiale		Attendibilità Superficiale	
icolo			

Inserimento Scheda di Vulnerabilità Classica (ID: 2135)

grafica	Vulnerabilità-Rischio	Elementi Costruttivi	Impianti	Allegati Danni	Allegati Impianti	Allegati Bene	Grafico
Vulnerabilità Globale	-0.95	Attendibilità Globale	0.20				
Vulnerabilità Strutturale	-1.23	Attendibilità Strutturale	0.50				
Vulnerabilità Superficiale	-0.99	Attendibilità Superficiale	0.22				
Data Calcolo	23-11-2022						

Rischio Ambiente Aria (fonte ISPRA)

Rischio Individuale	basso	Data Calcolo	
Rischio Locale	basso	Data Calcolo	

Prove di Calcolo (Vulnerabilità)

Vulnerabilità Globale		Attendibilità Globale	
Vulnerabilità Strutturale		Attendibilità Strutturale	
Vulnerabilità Superficiale		Attendibilità Superficiale	
Data Calcolo			

Vengono prodotti i calcoli e si salva la scheda

Berechnung und Speicherung

Inserimento Scheda di Vulnerabilità Classica (ID: 2135)

grafica	Vulnerabilità-Rischio	Elementi Costruttivi	Impianti	Allegati Danni	Allegati Impianti	Allegati Bene	Grafico
Vulnerabilità Globale	-0.95	Attendibilità Globale	0.20				
Vulnerabilità Strutturale	-1.23	Attendibilità Strutturale	0.50				
Vulnerabilità Superficiale	-0.99	Attendibilità Superficiale	0.22				
Data Calcolo	23-11-2022						

Rischio Ambiente Aria (fonte ISPRA)

Rischio Individuale	basso	Data Calcolo	
Rischio Locale	basso	Data Calcolo	

Prove di Calcolo (Vulnerabilità)

Vulnerabilità Globale		Attendibilità Globale	
Vulnerabilità Strutturale		Attendibilità Strutturale	
Vulnerabilità Superficiale		Attendibilità Superficiale	
Data Calcolo			

Si ritorna al record
iniziale
Zum Anfangsdatensatz zurückkehren



Carta del Rischio

Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale

Avviso di salvataggio

Per sicurezza, vuoi salvare i dati prima di uscire dalla pagina?

Sì

No

Utente: Cacace Cacace

Profilo: Amministratore

Beni Culturali ▼ Vulnerabilità/Rischio ▼ Unità di

Vulnerabilità Classica (ID: 2135)

Anagrafica

Vulnerabilità-Rischio

Elementi Costruttivi

Impianti

Allegati Danni

Allegati Impianti

Allegati Bene

Grafico

Vulnerabilità Globale

-0.95

Attendibilità Globale

0.20

Vulnerabilità Strutturale

-1.23

Attendibilità Strutturale

0.50

Vulnerabilità Superficiale

-0.99

Attendibilità Superficiale

0.22

Data Calcolo

23/11-2022

Calcola

Salva Scheda

Rischio Ambiente Aria (fonte ISPRA)

Rischio Individuale

Data Calcolo

Rischio Locale

Data Calcolo

Prove di Calcolo (Vulnerabilità)

Vulnerabilità Globale

Attendibilità Globale

Vulnerabilità Strutturale

Attendibilità Strutturale

Vulnerabilità Superficiale

Attendibilità Superficiale

Data Calcolo



Carta del Rischio

Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale

Beni Culturali ▾ Vulnerabilità/Rischio ▾ Unità di Crisi ▾ Area Utenti ▾

Utente: Cacace Cacace
Profilo: Amministratore

Gestione Schede di Vulnerabilità Classica

Bene: Pinco Pallino, Comune: Aosta

Num ▾	Versione ∞	Data ▾	Data Sopralluo.∞	Data Calcolo ▾	Vulnerabilità Globale ▾	Operazioni
1	1	23-11-2022	23-11-2022	23-11-2022	-0.95	   VC2+

Per eseguire la stampa della scheda di vulnerabilità si accede in lettura

Um den Erhebungsbogen Gefährdung zu drucken, in Lesemodus zugreifen

Crea Nuova Scheda

Dettaglio Scheda di Vulnerabilità Classica (ID: 2135)



Anagrafica	Vulnerabilità-Rischio	Elementi Costruttivi	Impianti	Allegati Danni	Allegati Impianti	Grafico
Data	23-11-2022	Versione	1			
Note Impianti	informazioni sugli impianto	Note Elementi Costruttivi	Informazione sugli elementi costruttivi			
Data Sopralluogo	23-11-2022	Nome Compilatore	carlo cacace			


Dettaglio Bene

Denominazione	Pinco Pallino	Regione	Valle d'Aosta
Provincia	Aosta	Comune	Aosta
Gerarchia	individuo	Bene Complesso	

Genera PDF

Si genera il pdf

Pdf erstellen



MINISTERO DELLA CULTURA
Direzione Generale Sicurezza Patrimonio Culturale
Scheda di Vulnerabilità Classica (ID 2135)

ANAGRAFICA

Data	23/11/2022
Versione	1
Note su Impianti	informazioni sugli impianto
Note su Elementi Strutturali	Informazione sugli elementi costruttivi
Data Sopralluogo	23/11/2022

Dettaglio Bene

Denominazione	Pinco Pallino
Regione	Valle d'Aosta
Provincia	Aosta
Comune	Aosta
Gerarchia	individuo
Bene Complesso	

VULNERABILITA'-RISCHIO

Vulnerabilità Globale	-0.95
Attendibilità Globale	0.20
Vulnerabilità Strutturale	-1.23
Attendibilità Strutturale	0.50
Vulnerabilità Superficiale	-0.99
Attendibilità Superficiale	0.22
Data Calcolo	23/11/2022

Prove di Calcolo

Vulnerabilità Globale	
Attendibilità Globale	
Vulnerabilità Strutturale	
Attendibilità Strutturale	
Vulnerabilità Superficiale	
Attendibilità Superficiale	
Data Calcolo	

Inserimento Scheda di Vulnerabilità Classica (ID: 2135)

grafica	Vulnerabilità-Rischio	Elementi Costruttivi	Impianti	Allegati Danni	Allegati Impianti	Allegati Bene	Grafico
Vulnerabilità Globale	-0.95	Attendibilità Globale	0.20				
Vulnerabilità Strutturale	-1.23	Attendibilità Strutturale	0.50				
Vulnerabilità Superficiale	-0.99	Attendibilità Superficiale	0.22				
Data Calcolo	23-11-2022						

Rischio Ambiente Aria (fonte ISPRA)

Rischio Individuale	basso	Data Calcolo	
Rischio Locale	basso	Data Calcolo	

Prove di Calcolo (Vulnerabilità)

Vulnerabilità Globale		Attendibilità Globale	
Vulnerabilità Strutturale		Attendibilità Strutturale	
Vulnerabilità Superficiale		Attendibilità Superficiale	
Data Calcolo			

Si ritorna al record
iniziale

Zum Anfangsdatensatz zurückkehren

Carta del Rischio

Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale

Beni Culturali ▼ Vulnerabilità/Rischio ▼ Unità di Crisi ▼ Area Utenti ▼

Utente: Cacace Cacace
Profilo: Amministratore

Gestione Schede di Vulnerabilità Classica

Bene: Pinco Pallino, Comune: Aosta

Num ▼	Versione ∞	Data ▼	Data Sopralluo.∞	Data Calcolo ▼	Vulnerabilità Globale ▼	Operazioni
1	1	23-11-2022	23-11-2022	23-11-2022	-0.95	   VC2+

Si ritorna al record della
scheda anagrafica

Zum Datensatz des Erhebungsbogens
zurückkehren

Crea Nuova Scheda

Gestione Beni Immobili

Denominazione	Region...	Provinc...	Comun...	Località...	Indirizz...	Tipo Sc...	Tipo Be...	Interess...	Contenitor...	X	Y	N.Beni ...	N.Part...	S.V.C. ...	S.V.S. ...	S.Dan...	S.Inter...	Operazioni
inco Pallino	Valle d'A...	Aosta	Aosta	aosta	via la qu...	Architett...	chiesa	Di intere...		7.312967	45.734836		0	1	0	0	0	     Parti VC VS

Per la stampa della scheda anagrafica si accede in visualizzazione

Zum Ausdrucken des Erhebungsbogens, auf den Lesemodus zugreifen

Dettaglio Bene Immobile (ID: 823630)

Localizzazione	Anagrafica	Infrastrutture-Rischio	Osservazioni Idrogeologiche	Altre informazioni	Geolocalizzazione	Allegati	Dati Architettonici	Rivestimenti	St'ART	
Regione	Valle d'Aosta					Località				aosta
Provincia	Aosta					Indirizzo				via la qualunque
Comune	Aosta					Posizione				
Contesto Territoriale						Caratteristiche sito				
Contenitore associato	()					ID Bene Immobile VIR				
Aggregato urbano DPC										

Genera PDF

Si genera il pdf

Pdf erstellen



1



2



3



4



5



MINISTERO DELLA CULTURA
Direzione Generale Sicurezza Patrimonio Culturale
Bene Immobile (ID 823630)

LOCALIZZAZIONE

Regione	Valle d'Aosta
Provincia	Aosta
Comune	Aosta
Contesto Territoriale	
Contenitore associato	
Località	aosta
Indirizzo	via la qualunque
Posizione	
Caratteristiche sito	
ID Bene Immobile VIR	

ANAGRAFICA

Denominazione	Pinco Pallino
Denominazione Storica	
Gerarchia	individuo
Bene Complesso	
Tipo Scheda	Architettura
Tipo Bene	colombaia
Ente Schedatore	
Ente Competente	Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali
Condizione Giuridica	
Tipo Pianta	
Destinazione d'Uso	
Utilizzo Temporale	
Codice Catalogo: NCTR(*)-NCTN(*)-NCTS-RVEL	
Interesse Culturale	Di interesse culturale non verificato
Datazione	
Anno da/a	
Secolo da/a	
Fraz. Secolo da/a	

INFRASTRUTTURE-RISCHIO

Accessibilità	
---------------	--

Dettaglio Bene Immobile (ID: 823630)

Localizzazione	Anagrafica	Infrastrutture-Rischio	Osservazioni Idrogeologiche	Altre informazioni	Geolocalizzazione	Allegati	Dati Architettonici	Rivestimenti	St'ART
Regione	Valle d'Aosta				Località	aosta			
Provincia	Aosta				Indirizzo	via la qualunque			
Comune	Aosta				Posizione				
Contesto Territoriale					Caratteristiche sito				
Contenitore associato	()				ID Bene Immobile VIR				
Aggregato urbano DPC									

Genera PDF

Si esce dalla scheda

Abmeldung

Gestione Beni Immobili

▼	Denominazione	▼	Region..▼	Provinc..▼	Comun..▼	Località..▼	Indirizz..▼	Tipo Sc..▼	Tipo Be..▼	Interess..▼	Contenitor..▼	X	Y	N.Beni ..▼	N.Part..▼	S.V.C. ..▼	S.V.S. ..▼	S.Dan..▼	S.Inter..▼	Operazioni
3630	Pinco Pallino		Valle d'A...	Aosta	Aosta	aosta	via la qu...	Architett...	chiesa	Di intere...		7.312967	45.734836		0	0	0	0	0	    

ATTIVITÀ
TERMINATA

VORGANG ABGESCHLOSSEN